

Arbetsmiljöhandbok

Aktivitet: 09.1 Blankett för rapportering och utredning av olyckor och tillbud				
Dokumentet framtaget av: Sven Andersson	Dokumentdatum: 2017-11-15	Godkänt av (sign.): Stina Ledare	Version: 1	Sida: 1 (2)

Rapportering av olycka eller tillbud

Namn: Bengt Jonsson

Datum: 2017-12-11

Rapporten avser:

- Olycka Tillbud
- Fysiskt Organisatoriskt/Socialt

Beskrivning av händelsen/situationen

Truckgaffel fastnar i pall på översta hyllplan och pallen ramlar ner och landar bredvid trucken. Pallens kant träffar min armbåge i fallet. Eftersom det blöder ymnigt uppsöker jag sjukhus efter att fått hjälp av arbetskamrat att stoppa blödningen. Såret behövde sys med tio stygn.

I vilket arbetsmoment? (särskild arbetsuppgift, på väg till och från arbetet, annat, mm)

I samband med lastning och sortering av mottagna varor.

Tidpunkt och plats?

Måndagen den 11 december 2017, på lagret.

Vad vet du om orsaken till tillbudet eller olyckan?

Troligtvis har ena gaffeln fastnat i plastemballage som krupit ner i pallen. Sikten över de övre hyllplanen är delvis skymd av lyften. Det hyllplan som skulle användas i detta fall ligger också i skugga för lagerbelysningen. En bidragande orsak till olyckan kan också ha varit att det alltid är bråttom med lastning och lossning på måndagsförmiddagar eftersom många leveranser kommer då.

Förslag på åtgärder för att förebygga denna typ av händelser.

Utrusta truck med kamera och monitor. Se över belysningen av lagret. Försök sprida leveranser över veckans alla dagar.

Rapporteringen mottagen av:

Namn: Sven Andersson Datum: 2017-12-11

Arbetsmiljöhandbok

Aktivitet: 09.1 Blankett för rapportering och utredning av olyckor och tillbud				
Dokumentet framtaget av: Sven Andersson	Dokumentdatum: 2017-11-15	Godkänt av (sign.): Stina Ledare	Version: 1	Sida: 2 (2)

Utredning av olycka eller tillbud

Genomförd av:

Namn: Sven Andersson (lagerchef), Bengt Jonsson (truckförare) och Kajsa Öhman (skyddsombud).

Datum: 2017-12-15

Resultat av utredning För att undvika olyckor med fallande föremål från lagerhyllor i samband med lastning och lossning av pallar med truck ska i första hand tre åtgärder vidtas, vilka anges nedan.			
Vilka åtgärder behöver vidtas omedelbart?			
Åtgärder	Vem ansvarar?	När klart?	Uppföljning
Ny armatur ska installeras i lagerhallen så att alla hyllplan belyses.	Sven Andersson	2017-12-18	2018-01-15
Vilka åtgärder behöver vidtas för att tillbudet/olyckan inte ska hända igen? (mer långsiktiga åtgärder)			
Åtgärder	Vem ansvarar?	När klart?	Uppföljning
Kontakt ska tas med alla leverantörer för diskussion om alternativa leverensdagar.	Sven Andersson	2018-01-26	2018-03-15
Trucken ska utrustas med kamera och monitor.	Sven Andersson	2018-02-22	2018-05-02

Behandlat av arbetsmiljögruppen Nej Ja Datum: 2017-12-13
Anmälan till Försäkringskassan Nej Ja Datum: 2017-12-11
Anmälan till Arbetsmiljöverket Nej Ja Datum: 2017-12-11

Underskrift av ansvarig chef <i>Sven Andersson</i>	Datum 2017-12-15
Underskrift av skyddsombud <i>Kajsa Öhman</i>	Datum 2017-12-15

Ansvärg chef ska utan dröjsmål anmäla till Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka eller allvarligt tillbud drabbat arbetstagare. Anmälan kan göras på www.anmalarbetskada.se eller via svarstjänsten på 010-730 90 00.