

Besiktningsutfall 2017 - Lyftanordningar

AFS 2003:6 Rad	Objekt	Besiktnings- slag	Besiktningsutfall			Summa
			1	2	3	

Totalt	Första	1338	181	4	1523
	Återkommande	143804	38604	649	183057
	Montage	4786	1647	74	6507
	Revision	553	151	19	723
Summa		150481	40583	746	191810

1	Grävmaskiner	Återkommande	9604	7811	5	17420
		Revision	31	7	1	39

2	Fordonskranar	Återkommande	3450	1127	42	4619
		Montage	61	10	1	72
		Revision	22	0	0	22

3	"Bakgavellyftar"	Återkommande	7613	3895	5	11513
		Revision	1	0	0	1

4	Hissar	Första	3	0	0	3
		Återkommande	1667	441	9	2117
		Montage	917	299	4	1220
		Revision	13	3	1	17

<i>Bygghissar</i>	<i>Första</i>	1	0	0	1
	<i>Återkommande</i>	1173	310	3	1486
	<i>Montage</i>	665	240	2	907
	<i>Revision</i>	11	0	0	11
<i>Kranhissar</i>	<i>Återkommande</i>	368	73	2	443
	<i>Montage</i>	236	57	2	295
	<i>Revision</i>	1	0	0	1
<i>Gruvhissar</i>	<i>Första</i>	1	0	0	1
	<i>Återkommande</i>	23	16	0	39
	<i>Montage</i>	0	0	0	0
	<i>Revision</i>	1	1	1	3

5	Lingång maskindriven	Återkommande	1831	210	3	2044
		Montage	57	7	0	64
		Revision	0	0	0	0

6	Lingång handdriven	Återkommande	1541	288	0	1829
		Montage	17	26	0	43
		Revision	5	1	0	6

7	Fordonslyft	Återkommande	27084	6481	190	33755
		Montage	1929	572	22	2523
		Revision	45	12	1	58

8, 10 och 11	Kranar inkl. stripper- och tångkranar	Återkommande	46731	11125	135
		Montage	1292	554	23
		Revision	340	87	5

57991
1869
432

Traverskran inkl. stripper och tångkran	Återkommande	24030	5917	67
	Montage	594	310	13
	Revision	227	64	4
Portalkran	Återkommande	228	135	3
	Montage	8	3	1
	Revision	2	7	0
Portalsvängkran	Återkommande	84	22	0
	Montage	4	0	0
	Revision	2	0	0
Tornkran fast/mobil /semimobil	Återkommande	821	151	4
	Montage	314	36	1
	Revision	16	0	0

30014
917
295
366
12
9
106
4
2
976
351
16

9	Mobilkranar	Återkommande	1326	252	6
		Revision	8	1	0

1584
9

12	Staplingskranar	Återkommande	457	112	0
		Montage	2	7	0
		Revision	2	1	0

569
9
3

13	Anordningar för lyft av arbetstagare	Återkommande	32307	3993	103
		Montage	511	172	24
		Revision	75	23	6

36403
707
104

Mobil arbetsplattform	Återkommande	28970	5355	85
	Montage	132	26	0
	Revision	63	19	5
Hängställning	Återkommande	159	29	1
	Montage	105	12	0
	Revision	1	0	0
Permanent fasadbrygga	Återkommande	73	35	4
	Montage	8	2	0
	Revision	0	2	0
Plocktruck	Återkommande	1556	341	4
	Montage	1	0	0
	Revision	1	0	0

34410
158
87
189
117
1
112
10
2
1901
1
1


14	"Lastbryggor"	Återkommande	6784	2542	149
		Revision	4	15	5

9475
24

AFS 2006:7	Personlyft i kranar eller truckar	Första	1335	181	4
		Återkommande	3409	327	2
		Revision	7	1	0


1520
3738
8

Besiktningssamfattning



- Grävmaskiner
- Fordonskranar
- "Bakgavellyftar"
- Hissar
- Lingång
- Lingång
- Fordonslyft
- Kranar inkl.
- Mobilkranar
- Staplingskranar
- Anordningar för
- "Lastbryggor"
- Personlyft i

Besiktning utfall totalt



Utfall återkommande besiktning

