

Besiktning utfall 2012 - Lyftanordningar

AFS 2003:6 Rad	Objekt	Besiktningsslag	Besiktning utfall			Summa
			1	2	3	

Totalt	Första	615	121	3	739
	Återkommande	120337	35974	332	156643
	Montage	3562	1838	55	5455
	Revision	332	157	3	492
Summa	124846	38090	393	163329	

1	Grävmaskiner	Återkommande	8138	5936	1	14075
		Revision	0	0	0	0

2	Fordonskranar	Återkommande	2511	695	22	3228
		Montage	78	19	3	100
		Revision	4	2	0	6

3	"Bakgavellyftar"	Återkommande	7999	264	12	8275
		Revision	1	1	0	2

4	Hissar	Första	10	0	0	10
		Återkommande	859	357	4	1220
		Montage	542	364	6	912
		Revision	8	0	0	8

<i>Bygghissar</i>	<i>Första</i>	0	0	0	0
	<i>Återkommande</i>	583	247	1	831
	<i>Montage</i>	396	331	5	732
	<i>Revision</i>	3	0	0	3
<i>Kranhissar</i>	<i>Återkommande</i>	155	29	1	185
	<i>Montage</i>	121	25	1	147
	<i>Revision</i>	2	0	0	2
<i>Gruvhissar</i>	<i>Första</i>	9	0	0	9
	<i>Återkommande</i>	38	16	0	54
	<i>Montage</i>	11	0	0	11
	<i>Revision</i>	3	0	0	3

5	Lingång maskindriven	Återkommande	1789	187	3	1979
		Montage	13	6	6	25
		Revision	2	0	1	3

6	Lingång handdriven	Återkommande	1506	317	16	1839
		Montage	17	4	0	21
		Revision	1	3	0	4

7	Fordonslyft	Återkommande	23122	6423	100	29645
		Montage	1370	541	4	1915
		Revision	20	6	0	26

8, 10 och 11	Kranar inkl. stripper- och tångkranar	Återkommande	41462	11459	96
		Montage	1150	703	34
		Revision	217	103	2

53017
1887
322

Traverskran inkl. stripper och tångkran	Återkommande	21805	6376	43
	Montage	541	404	15
	Revision	119	71	2
Portalkran	Återkommande	241	130	0
	Montage	3	1	0
	Revision	7	3	0
Portalsvängkran	Återkommande	95	39	0
	Montage	1	1	0
	Revision	1	0	0
Tornkran fast/mobil /semimobil	Återkommande	577	152	2
	Montage	171	42	0
	Revision	9	3	0

28224
960
192
371
4
10
134
2
1
731
213
12

9	Mobilkranar	Återkommande	1223	334	2
		Revision	9	3	0

1559
12

12	Staplingskranar	Återkommande	418	166	1
		Montage	1	7	0
		Revision	8	2	0

585
8
10

13	Anordningar för lyft av arbetstagare	Återkommande	20995	5736	34
		Montage	391	194	2
		Revision	45	17	0

26765
587
62

Mobil arbetsplattform	Återkommande	19603	5214	32
	Montage	111	48	0
	Revision	41	14	0
Hängställning	Återkommande	167	48	1
	Montage	138	34	1
	Revision	2	1	0
Permanent fasadbrygga	Återkommande	44	34	1
	Montage	1	2	0
	Revision	0	0	0
Plocktruck	Återkommande	1155	298	3
	Montage	8	0	0
	Revision	0	0	0

24849
159
55
216
173
3
79
3
0
1456
8
0


14	"Lastbryggor"	Återkommande	6774	3574	34
		Revision	7	19	0

10382
26


AFS 2006:7	Personlyft i kranar eller truckar	Första	605	121	3
		Återkommande	3541	526	7
		Revision	10	1	0

729
4074
11


Besiktning utfall totalt



Utfall återkommande besiktning



Besiktningssamfattning



- Grävmaskiner
- Fordonskranar
- "Bakgavellyftar"
- Hissar
- Lingång
- Lingång
- Fordonslyft
- Kranar inkl.
- Mobilkranar
- Staplingskranar
- Anordningar för
- "Lastbryggor"
- Personlyft i