

## Besiktning utfall 2013 - Lyftanordningar

AFS 2003:6 Rad	Objekt	Besiktningsslag	Besiktning utfall			Summa
			1	2	3	

<b>Totalt</b>	Första	1578	196	9	1783
	Återkommande	121767	37013	398	159178
	Montage	3411	1715	52	5178
	Revision	432	185	21	638
<b>Summa</b>		<b>127188</b>	<b>39109</b>	<b>480</b>	<b>166777</b>

1	Grävmaskiner	Återkommande	8557	6716	1	15274
		Revision	1	1	0	2

2	Fordonskranar	Återkommande	2609	942	29	3580
		Montage	61	24	2	87
		Revision	2	4	0	6

3	"Bakgavellyftar"	Återkommande	7152	1466	2	8620
		Revision	0	1	0	1

4	Hissar	Första	6	2	0	8
		Återkommande	853	353	3	1209
		Montage	516	328	3	847
		Revision	6	7	0	13

<i>Bygghissar</i>	<i>Första</i>	0	0	0	0
	<i>Återkommande</i>	549	239	0	788
	<i>Montage</i>	367	299	3	669
	<i>Revision</i>	2	2	0	4
<i>Kranhissar</i>	<i>Återkommande</i>	187	39	0	226
	<i>Montage</i>	120	24	0	144
	<i>Revision</i>	0	0	0	0
<i>Gruvhissar</i>	<i>Första</i>	6	2	0	8
	<i>Återkommande</i>	24	16	0	40
	<i>Montage</i>	17	2	0	19
	<i>Revision</i>	3	3	0	6

5	Lingång maskindriven	Återkommande	1760	279	7	2046
		Montage	35	17	0	52
		Revision	0	0	0	0

6	Lingång handdriven	Återkommande	1580	361	8	1949
		Montage	20	1	0	21
		Revision	24	0	0	24

7	Fordonslyft	Återkommande	24211	6578	126	30915
		Montage	1301	524	18	1843
		Revision	41	2	1	44

8, 10 och 11	Kranar inkl. stripper- och tångkranar	Återkommande	40968	10949	72
		Montage	1063	627	23
		Revision	229	115	12

51989
1713
356

Traverskran inkl. stripper och tångkran	Återkommande	22676	6338	39
	Montage	509	336	11
	Revision	156	79	10
Portalkran	Återkommande	258	136	2
	Montage	8	3	0
	Revision	8	6	0
Portalsvängkran	Återkommande	90	47	0
	Montage	2	0	0
	Revision	2	0	0
Tornkran fast/mobil /semimobil	Återkommande	536	167	4
	Montage	189	44	1
	Revision	5	4	0

29053
856
245
396
11
14
137
2
2
707
234
9

9	Mobilkranar	Återkommande	1178	324	4
		Revision	10	4	0

1506
14

12	Staplingskranar	Återkommande	404	155	0
		Montage	1	6	0
		Revision	2	1	0

559
7
3

13	Anordningar för lyft av arbetstagare	Återkommande	23514	6109	49
		Montage	414	188	6
		Revision	39	19	6

29672
608
64

Mobil arbetsplattform	Återkommande	21118	5218	42
	Montage	103	38	1
	Revision	37	17	6
Hängställning	Återkommande	146	35	2
	Montage	138	31	1
	Revision	0	2	0
Permanent fasadbrygga	Återkommande	59	51	3
	Montage	5	1	0
	Revision	1	2	0
Plocktruck	Återkommande	1276	320	0
	Montage	5	1	0
	Revision	0	0	0

26378
142
60
183
170
2
113
6
3
1596
6
0


14	"Lastbryggor"	Återkommande	5391	2378	97
		Revision	65	28	2

7866
95


AFS 2006:7	Personlyft i kranar eller truckar	Första	1572	194	9
		Återkommande	3590	403	0
		Revision	13	3	0

1775
3993
16


### Besiktning utfall totalt



### Utfall återkommande besiktning



### Besiktningsomfattning



- Grävmaskiner
- Fordonskranar
- "Bakgavellyftar"
- Hissar
- Lingång
- Lingång
- Fordonslyft
- Kranar inkl.
- Mobilkranar
- Staplingskranar
- Anordningar för
- "Lastbryggor"
- Personlyft i