

Besiktning utfall 2016 - Lyftanordningar

AFS 2003:6 Rad	Objekt	Besiktningsslag	Besiktning utfall			Summa
			1	2	3	

Totalt	Första	1204	202	2	1408
	Återkommande	139726	40863	577	181166
	Montage	4245	1692	57	5994
	Revision	524	151	16	691
Summa		145699	42908	652	189259

1	Grävmaskiner	Återkommande	9251	7955	5	17211
		Revision	23	3	1	27

2	Fordonskranar	Återkommande	3240	1113	33	4386
		Montage	77	7	0	84
		Revision	16	2	2	20

3	"Bakgavellyftar"	Återkommande	7650	3528	4	11182
		Revision	0	0	0	0

4	Hissar	Första	3	0	0	3
		Återkommande	1542	552	9	2103
		Montage	744	344	4	1092
		Revision	36	6	0	42

<i>Bygghissar</i>	<i>Första</i>	1	0	0	1
	<i>Återkommande</i>	1122	369	5	1496
	<i>Montage</i>	543	257	3	803
	<i>Revision</i>	33	4	0	37
<i>Kranhissar</i>	<i>Återkommande</i>	307	114	0	421
	<i>Montage</i>	156	64	1	221
	<i>Revision</i>	0	0	0	0
<i>Gruvhissar</i>	<i>Första</i>	2	0	0	2
	<i>Återkommande</i>	23	19	0	42
	<i>Montage</i>	5	0	0	5
	<i>Revision</i>	3	2	0	5

5	Lingång maskindriven	Återkommande	2144	230	3	2377
		Montage	114	1	4	119
		Revision	3	0	0	3

6	Lingång handdriven	Återkommande	1357	341	18	1716
		Montage	14	2	0	16
		Revision	2	0	0	2

7	Fordonslyft	Återkommande	27110	6485	147	33742
		Montage	1591	535	20	2146
		Revision	54	9	8	71

8, 10 och 11	Kranar inkl. stripper- och tångkranar	Återkommande	44128	10330	115
		Montage	1294	655	26
		Revision	268	108	2

54573
1975
378

Traverskran inkl. stripper och tångkran	Återkommande	23902	5787	53
	Montage	634	386	22
	Revision	191	68	1
Portalkran	Återkommande	271	115	1
	Montage	5	3	1
	Revision	7	6	0
Portalsvängkran	Återkommande	69	39	0
	Montage	1	0	0
	Revision	0	0	0
Tornkran fast/mobil /semimobil	Återkommande	691	179	5
	Montage	241	53	0
	Revision	8	2	0

29742
1042
260
387
9
13
108
1
0
875
294
10

9	Mobilkranar	Återkommande	1288	239	9
		Revision	13	0	0

1536
13

12	Staplingskranar	Återkommande	439	105	1
		Montage	8	14	0
		Revision	3	0	0

545
22
3

13	Anordningar för lyft av arbetstagare	Återkommande	30252	6279	102
		Montage	403	134	3
		Revision	94	18	2

36633
540
114

Mobil arbetsplattform	Återkommande	27194	5098	84
	Montage	128	29	0
	Revision	94	17	2
Hängställning	Återkommande	139	41	4
	Montage	127	20	2
	Revision	3	0	0
Permanent fasadbrygga	Återkommande	65	35	3
	Montage	1	1	0
	Revision	0	0	0
Plocktruck	Återkommande	1503	367	4
	Montage	1	2	0
	Revision	0	0	0

32376
157
113
184
149
3
103
2
0
1874
3
0


14	"Lastbryggor"	Återkommande	8025	3362	127
		Revision	5	4	1

11514
10

AFS 2006:7	Personlyft i kranar eller truckar	Första	1201	202	2
		Återkommande	3300	344	4
		Revision	7	1	0


1405
3648
8

Besiktningssamfattning



- Grävmaskiner
- Fordonskranar
- "Bakgavellyftar"
- Hissar
- Lingång
- Lingång
- Fordonslyft
- Kranar inkl.
- Mobilkranar
- Staplingskranar
- Anordningar för
- "Lastbryggor"
- Personlyft i

Besiktning utfall totalt



Utfall återkommande besiktning

