

Besiktning utfall 2018 - Lyftanordningar

AFS 2003:6 Rad	Objekt	Besiktningsslag	Besiktning utfall			Summa
			1	2	3	

Totalt	Första	3238	208	5	3451
	Återkommande	149578	40755	639	190972
	Montage	5350	1559	121	7030
	Revision	644	161	17	822
Summa		158810	42683	782	202275

1	Grävmaskiner	Återkommande	10351	7738	4	18093
		Revision	20	2	0	22

2	Fordonskranar	Återkommande	3549	1124	36	4709
		Montage	61	6	4	71
		Revision	19	3	1	23

3	"Bakgavellyftar"	Återkommande	6783	3498	11	10292
		Revision	1	3	0	4

4	Hissar	Första	6	2	1	9
		Återkommande	1893	426	4	2323
		Montage	919	286	3	1208
		Revision	11	2	1	14

<i>Bygghissar</i>	<i>Första</i>	1	1	0	2
	<i>Återkommande</i>	1347	286	3	1636
	<i>Montage</i>	629	226	3	858
	<i>Revision</i>	6	1	1	8
<i>Kranhissar</i>	<i>Återkommande</i>	417	87	0	504
	<i>Montage</i>	288	56	0	344
	<i>Revision</i>	2	0	0	2
<i>Gruvhissar</i>	<i>Första</i>	16	0	1	17
	<i>Återkommande</i>	17	16	0	33
	<i>Montage</i>	2	0	0	2
	<i>Revision</i>	1	1	0	2

5	Lingång maskindriven	Återkommande	2544	176	3	2723
		Montage	97	26	3	126
		Revision	39	0	0	39

6	Lingång handdriven	Återkommande	1339	243	0	1582
		Montage	33	11	2	46
		Revision	4	0	0	4

7	Fordonslyft	Återkommande	28482	6748	150	35380
		Montage	2280	589	55	2924
		Revision	52	11	0	63

8, 10 och 11	Kranar inkl. stripper- och tångkranar	Återkommande	46642	10739	132
		Montage	1433	504	32
		Revision	364	103	7

57513
1969
474

Traverskran inkl. stripper och tångkran	Återkommande	23445	5651	57
	Montage	601	244	18
	Revision	252	70	3
Portalkran	Återkommande	275	131	1
	Montage	19	3	1
	Revision	10	6	0
Portalsvängkran	Återkommande	71	30	0
	Montage	4	0	0
	Revision	4	0	0
Tornkran fast/mobil /semimobil	Återkommande	830	136	4
	Montage	324	39	1
	Revision	10	6	0

29153
863
325
407
23
16
101
4
4
970
364
16

9	Mobilkranar	Återkommande	1271	254	7
		Revision	7	1	0

1532
8

12	Staplingskranar	Återkommande	412	129	0
		Montage	1	1	0
		Revision	2	0	0

541
2
2

13	Anordningar för lyft av arbetstagare	Återkommande	34376	6281	115
		Montage	526	136	22
		Revision	78	30	8

40772
684
116

Mobil arbetsplattform	Återkommande	31149	5383	90
	Montage	216	24	0
	Revision	63	28	8
Hängställning	Återkommande	154	32	1
	Montage	123	19	0
	Revision	0	1	0
Permanent fasadbrygga	Återkommande	72	34	1
	Montage	1	3	0
	Revision	0	0	0
Plocktruck	Återkommande	1631	345	1
	Montage	5	0	0
	Revision	0	0	0

36622
240
99
187
142
1
107
4
0
1977
5
0


14	"Lastbryggor"	Återkommande	8623	3114	172
		Revision	40	6	0

11909
46


AFS 2006:7	Personlyft i kranar eller truckar	Första	3232	206	4
		Återkommande	3313	285	5
		Revision	7	0	0

3442
3603
7


Besiktning utfall totalt



Utfall återkommande besiktning



Besiktningsomfattning



- Grävmaskiner
- Fordonskranar
- "Bakgavellyftar"
- Hissar
- Lingång
- Lingång
- Fordonslyft
- Kranar inkl.
- Mobilkranar
- Staplingskranar
- Anordningar för
- "Lastbryggor"
- Personlyft i